
Sensor #10407
Temperature (K)
Conductance x 1000
0
20
40
60
80
100
120
0
1
2
3
4
5
6


Linear Fit
ΔT/T (%)
T (K)
200
150
100
50
0
−50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Quadratic Fit
ΔT/T (%)
T (K)
80
60
40
20
0
−20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100