
Sensor #11078
Temperature (K)
Conductance x 1000
0
20
40
60
80
100
120
0
1
2
3
4
5
6


Linear Fit
ΔT/T (%)
T (K)
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Quadratic Fit
ΔT/T (%)
T (K)
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100